

## Infravörös távhőmérők

### Ipari rögzített kivitelű távhőmérő család -40-től +2000°C-ig

Kimenet: 1 mV/°C, vagy 4-20 mA

#### **BA sorozat:**


- kijelzővel egybeépítve
- méréstartomány: 0-500°C
- környezeti hőmérséklet: 0-50°C

#### **BS sorozat:**

- kijelző + távadó + 2 m száloptika
- méréstartomány: 0-500°C
- környezeti hőmérséklet: 65-150°C

#### **BF sorozat**

- kijelző + távadó + 2 m száloptika
- méréstartomány: 400-800°C
- környezeti hőmérséklet: 65-150°C, 600-1200°C, 1000-2000°C



## Kézi távhőmérők

#### **PT-3S IC**

- méréstartomány: 0-200°C

#### **PT-3LF**

- lézer célzófény
- méréstartomány: -40...+400°C

#### **PT-2 és PT-2LD**

- lézer célzófény
- méréstartomány: -40...+510°C  
-40...+200°C



#### **PT-5LD**

- lézer célzófény
- méréstartomány: 0...+500°C
- Memória: 99 mért érték tárolására
- Hi/Lo alarm

#### **PT-5LD**

- lézer célzófény
- méréstartomány: 0...+500°C
- Memória: 99 mért érték tárolására
- Hi/Lo alarm
- kijelzési felbontás: 1 °C

#### **PT-7LD**

- lézer célzófény
- méréstartomány: -20...+200°C
- Memória: 99 mért érték tárolására
- Hi/Lo alarm
- kijelzési felbontás: 0,1 °C



Állítható emissziós tényező (ε)  
IP67 védetség